





# œ



ROY 12 110V: hasta 1200Kg

## MANUAL DE INSTALACION











ADS















# R 0 Y 12 Easy

El motoreducctor ROY 12 Easy está copuesto por un cuerpo singúlo de aluminio, que incluye el motor eléctrico, el sistema de transmisión y la la tarjeta electrónica de control.

El motor está relleno de aceite y lleva fricción mecánica para Regular la fuerza.

El motor está cerrado con un tapón en ABS donde se encuentra la tarieta.

La tarjeta puede manejar diferentes lógicas de trabajo y todas las seguridades y los accesorios de control.

ROY lleva también un sistema de ejecución forzosa de emergencia protejida por un pequeño tapón cerrado con llave.

Los fin de carreras pueden ser magnéticos (estándard) o mecánicos y se usan para controlar el funcionamiento de la puerta.

### Fichas técnicas

Peso: 8 Kg. 280 x 164 x 260 h mm Tamaño: Fuerza nominal: 9.0 Nm Transmisión radio: 1/33 Lubrificante: oil ATF DEXRON 3 1200 Kg Max peso de trabajo: Velocidad puerta: 8.5 ms Modul piñon: 4 Número de dientes: 16 IP 54 Grado de protección: -20°C/+55°C Temperátura de trabajo:

120V 60Hz 110V 60Hz Tension: Corriente: 1,7 A 2,7 A 1400 g/min RPM: 1600 g/min 40 microF Condensador: 16 microF 400 W 400 W Potencia: Proteccion termica: 160° C 160° C

**PELIGRO** 



¡Descarga eléctrica!

**PELIGRO** 



Mantener la distancia de seguridad

**PELIGRO** 



**Engranjes moviles** 

**PELIGRO** 



¡No instalar motores en areas saturada de explosivos!

Específicas Estándard de Seguridad

②









### Nivel de competencia necesario

Para instalar un operador ROY 9 es necesario leer atentamente este manual.

El manual no solo explica como instalar en manera correcta y veloz el operador, ademàs ilustra las características que la verja automatizada debe tener para satisfacer las normas de seguridad.

### Control pre-instalación

Antes de comenzar la instalación de la automación, es necesario verificar que la hoja de la verja:

- pueda correr sin tropezar;
- no oscile y sea equilabrada durante el movimiento;
- esté en su sede mediante guìas apropiadas;
- sea dotada de stop de arresto en apertura y cierre;
   Eventualmente, si son presentes estos defectos o faltas, se deben corregir antes de instalar la automación.

### **Normas**

Las normas establecen las característica mecànica y los requisitos que deben tener los cierres automatizados que se encuentran en contacto con el público (por ej. puertas residenciales que dan en la vía pública) para garantizar la seguridad.

Los instaladores deben verificar que:

Instrumentos necesarios para la instalación











- Eventuales superficies transparentes sean en clase de resistencia 1, que sean infrangibles o almeno no hagan fragmentos punteagudos o que cortan, en caso de rotura;
- Si las superficies son poco visibles, van coloradas o marcadas para hacerlas visibles;
- La hoja pueda moverse manualmente con una fuerza inferior a 15 Kg en el caso de verjas residenciales y de 26 Kg en el caso de verjas industriales y comerciales;
- La hoja y los relativos accesorios no expongan a las personas a riesgos de engullimiento; arrastre y cizallamiento. La zona de peligro se entiende extesa en vertical hasta una altura de 2,50 mt.
- La hoja durante el movimiento de apertura y cierre no cree zonas de trampas;

Se recuerda que la BAME SRL es responsable solamente de cada uno de los artículos que produce y comercializa. La verja una vez automatizada es como una maquinaria y por lo que es sujeta a las normas de la Directiva Màquinas. Es luego tarea del instalador verificar la seguridad de la verja automatizada. ATENCION: Eventuales modíficas o mejoras aportadas a la automación y a sus accesorios sin autorización exonera la BAME SRL de cualquier responsabilidad derivante de consecuentes daños a personas, cosas o animales;

ATENCION: El utilizo de productos de la BAME SRL con aparatos electrònicos, fotocélulas y otros accessorios de marcas diversas o, comoquiera que sea, no previstos de la BAME SRL la exonera de cualquier responsabilidad derivante de consecuentes daños a personas, animales, cosas o a los mismos productos.









**Dimensiones** 

<u>(5</u>)-










### Predisposición implanto electrico

Para la predisposición de las conexiones eléctricas utilizar los siguientes cables:


- 3 x 1,5 para la lìnea 110V
- 2 x 1,5 + 1xRG58 para làmpara lanza destellos y antena
- 2 x 1 para el trasmitidor de la fotocélula
- 4 x 1 para el recibidor de la fotocélula
- 3 x 1 para el selector a llave
- 2 x 1 para el perfil néumatico-mécanico

Si se utiliza la contraplaca de fijación hacer pasar el tubo arrugado en los huecos hechos a propósito, prestando atención de posicionar la placa respecto al motor como en la fig. 4.



Para pasar los tubos

Fig. 4









Puertas & Portones Automaticos S.A. de C.V. ¡Nuestra pasión es la Solución!...

»OPERADOR ELECTROMECANICO DE CREMALLERA PARA PORTONES CORREDIZOS 1200KG MARCA BAME MOD. ROY 12.

### Desbloqueo de emergencia del operador:


En caso de ausencia de electricidad para desblocar el motor hacer como sigue:

- 1. Con la llave en dotación abrir el postigo (fig. 1).
- 2. En el interior del postigo està alojada una llave hexagonal de 6 mm (fig. 2).
- 3. Meter la llave y girar la misma 3-4 veces hacia la derecha para efectuar el desbloqueo (fig. 3).
- 4. Para reblocar girar hacia la izquierda 3-4 veces.
- 5. Cerrar el postigo.









ATENCIÓN: **EL CLIENTE DEBE CONSERVAR ESTA HOJA JUNTO** A LA LLAVE **DE DESBLOQUEO EN UN LUGAR** DONDE SE PUEDE ACCEDERE TAMBIÉN EN CASO **DE FALTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA** 

ATENCIÓN: **INFORMAR** TAMBIÉN LOS OTROS **EVENTUALES** UTILIZADORES **DE LA VERJA** DE LA UBICACIÓN **DE ESTA HOJA** Y DE LA LLAVE **DE EMERGENCIA** 



FIG. 3








Puertas & Portones Automaticos S.A. de C.V. ; Nuestra pasión es la Solución!...

### »OPERADOR ELECTROMECANICO DE CREMALLERA PARA PORTONES CORREDIZOS 1200KG MARCA BAME MOD. ROY 12.









### Fisaje del motor a los pies de la verja

### 1. FISAJE DEL MOTOREDUCTOR SIN CONTRAPLACA

Predisponer una adecuada plaza en cemento perfectamente a nivel y realzada de un minimo de 40-50 mm del terreno.

De esta plaza deberàn venir afuera dos tubos flexibles para el pasaje de los cables elèctricos en correspondencia a los dos huecos que estàn abajo de la base del motor. Posicionar el motoreductor arriba de esta plaza bien limpia, respetando las medidas reportadas. Efectuar cuatro huecos de anclaje mecànico con almeno 10 mm de diàmetro y blocar el motoreductor a la base de cemento.



### 2. FISAJE DEL MOTOREDUCTOR CON CONTRAPLACA

A petición al grupo motor viene incluída una contraplaca de fisaje. Apretar los cuatro tornillos fileteados a los huecos de la contraplaca, hacièndolos salir de la parte superior de almeno 50 mm para permitir la regulación sucesiva. Ahogar los cuatro tornillos en la plaza de cemento precedentemente preparada, alzada del terreno de almeno 50 mm, prestando atención que la contraplaca resulte perfectamente a nivel y que de los dos huecos salgan los tubos flexibles para el pasaje de los cables de conexión eléctrica. Proceder ahora a la instalación del motor sobre la contraplaca y apretar con sus respectivas tuercas los cuatro tornillos.

### 3. FISAJE CREMALLERA GALVANIZADA

Llevar el motor en posición de desbloqueo. Apoyar el primer metro de cremallera al piñón del motor y a la verja, atornillando las espigas de fisaje solo hasta la mitad de regulación. Poner a nivel y soldar las espigas a la verja. Unir el segundo metro de cremallera y repetir la operación indicada arriba por toda la longitud de la verja, prestando atención de utilizar otro pedazo de cremallera como control (fig. 5) Hacer correr manualmente la verja por el entero recorrido y verificar que el deslizamiento sea correcto, regulando la cremallera donde es necesario. Es importante dejar un juego de 1 o 2 mm entre el piñón y cramallera, para evitar que la verja pese sobre el reductor. Terminadas las regulaciones, apretar bien los tornillos y lubrificar ligeramente la cremallera.




Fig. 5









### FISAJE PLACAS FINAL DE CARRERA

Fijar en la verja con los tornillos autofileteados apropiados las placas de suporte de los finales de carrera magnéticos y regularlas en modo que la verja no vaya a chocar con los stops mecànicos, de los cuales la misma debe ser dotada.


Perfeccionar esta regulación utilizando los ojales hechos en los suportes magnéticos.

Es importante instalar el imàn de color amarillo en el lado del final de carrera de cierre y el imàn de color verde en el lado del final de carrera de apertura.

La distancia màxima entre el imàn y el sensor de la esqueda no debe superar los 15 mm y la posición de este sensor es indicada en la fig. 6. Blocar de nuevo el motor y proceder a la conexión elèctrica del aparato y de todos los dispositivos de comando y de seguridad.

### **MANTENIMIENTO**

El motoreductor no necesita mantenimiento; verificar comoquiera que sea dos veces al año la eficiencia de todos los dispositivos de seguridad.










### **ENCODER**

Es un dispositivo de seguridad adicional que permite la inversión de marcha en caso de obstacúlo a lo largo de la trayectoria de la puerta ESTE DISPOSITIVO NO REMPLAZA EN NINGUNA FORMA TODOS LOS DEMÁS SISTEMAS DE SEGURIDAD.



ATENCIÓN: antes de usar el motor, aflojar el tornillo insertado en el tapón del aceite. No quitar el tornillo, sirve para que no salga el aceite.











Puertas & Portones Automaticos S.A. de C.V. ¡Naestra pasión es la Solación!....

### »OPERADOR ELECTROMECANICO DE CREMALLERA PARA PORTONES CORREDIZOS 1200KG MARCA BAME MOD. ROY 12.













1













12

### LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO **PARA MOTOR ROY 9**

- 1. TAPA COMPLETA DE TORNILLOS
- 2. COPA MOTOR COMPLETA
- 3. ENRROLLADO
- 4. CUERPO DEL MOTOR COMPLETO
- RUEDA ELICOIDAL
- 6. TAPA LATERAL COMPLETA
- 7. ARBOL MOTOR CON ROTOR
- 8. ARBOL FINAL COMPLETO
- 9. PIÑÒN EXTERNO
- 10. FINAL DE CARRERA DE CIERRE COMPLETO (AMARILLO)
- 11. FINAL DE CARRERA DE APERTURA COMPLETO (VERDE)
- 12. CONTRAPLACA CON TORNILLOS.











Puertas & Portones Automaticos S.A. de C.V.
¡Nuestra pasión es la Solución!....







